

Aufgabenstellung

Für die Gemarkung Tettngang soll eine generelle Übersichts-Luftbilddauswertung auf Kampfmittelbelastung durchgeführt werden. Dazu sind sämtliche, mit vertretbarem Aufwand zu beschaffende Luftbilder aus den Jahren 1940 bis 1945 stereoskopisch auszuwerten. Das Untersuchungsgebiet ist auf Ausschnitten amtlicher ALK Daten im Maßstab 1 : 5 000 (Anlagen 1 bis 5), im Maßstab 1 : 2 500 (Anlage 6) und auf einer Verkleinerung einer topographischen Karte auf den Maßstab 1 : 30 000 (Anlage A) fett umgrenzt dargestellt.

Daten zum Untersuchungsgebiet

Projekt	:	Übersichts-Luftbilddauswertung in Bezug auf Kampfmittelbelastung für die Gemarkung Tettngang
Stadt	:	Tettngang
Gemarkung	:	Tettngang
Top. Karte 1 : 50 000 (TK50)	:	L 8322 Friedrichshafen
Top. Karten 1 : 25 000 (TK25)	:	8223 Ravensburg, 8323 Tettngang
Fläche	:	ca. 25,4 km ²
UTM 32N-Koordinaten ca.	:	R: 54 41 00, H: 52 79 400

Topographische Arbeitsgrundlage


Von Seiten des Auftraggebers wurden ALK-Daten des Untersuchungsgebiets in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

Verwendete Luftbilder

Eine Luftbildrecherche ergab, dass das Untersuchungsgebiet und seine nähere Umgebung von weit über 200 Luftbildern aus dem Befliegungszeitraum vom 06.06.1940 bis zum 27.08.1945 erfasst werden. Diese Luftbilder wurden beschafft.

Methodik der Luftbilddauswertung

Die Luftbilder wurden mit Hilfe eines TOPCON-Spiegelstereoskops bei 3-facher und 6-facher Vergrößerung, soweit möglich stereoskopisch, durchmustert und in Bezug auf das



Vorhandensein von Sprengbombenrichtern, möglichen Blindgänger-Einschlägen, zerstörten Gebäuden, Flakstellungen, Grabensystemen, Bunkern und dergleichen untersucht. Die sich aus den Befunden ergebenden Kampfmittel-Verdachtsflächen sind auf den beiliegenden Karten der Anlagen 1 bis 6 mit einer roten Kreuzschraffur („bombardierter Bereich“) oder einer roten Schrägschraffur („Kampfmittelverdachtsfläche“) gekennzeichnet.

Ergebnisse der Luftbildauswertung

Der bildliche Teil des Gutachtens (Anlagen 1 bis 6) umfasst nur die Bereiche des Untersuchungsgebiets, für die ein Befund festgestellt wurde.

Die auf den beiliegenden Karten mit einer roten Kreuzschraffur oder roten Schrägschraffur versehenen Areale sind in dieser Übersichtsauswertung als potentielle Kampfmittelverdachtsflächen zu bezeichnen.


Die auf den beiliegenden Karten nicht mit einer Kreuz- oder Schrägschraffur versehenen Flächen bezeichnen Gebiete, in denen aus der Sicht der hier vorliegenden Übersichts-Luftbildauswertung wahrscheinlich keine Gefahr auf Sprengbombenblindgänger oder andersartige Kampfmittel besteht.

Zu diesen Flächen zählt auch ein westlich des Weilers Hagenbuchen gelegener Feldflugplatz. Auf den ausgewerteten Luftbildern sind auf diesem Gelände deutlich helle Strukturen zu erkennen, bei denen es sich um Verletzungen der Vegetationsdecke handelt, die durch den Betrieb auf dem Flugplatz verursacht wurden und somit für die Bestimmung des Kampfmittel-Gefährdungspotentials nicht von Bedeutung sind.

Schlussbemerkung

Dieser Bericht hat nur für das oben und auf der Anlage A angegebene Untersuchungsgebiet Gültigkeit. Es können daraus keine Aussagen für eventuelle Eingriffe in den Untergrund außerhalb des Untersuchungsgebiets abgeleitet werden.

Die vorliegende Luftbildauswertung basiert auf der Interpretation von über 200 der im Kapitel „Verwendete Luftbilder“ genannten Bilder. Daher beziehen sich die gemachten Aussagen nur auf die Befliegungsdaten der ausgewerteten Luftbilder und können nicht darüber hinausgehen. Auch kann diese Luftbildauswertung nur eine Übersicht über das bestehende Kampfmittel-Gefährdungspotential geben. Deshalb ist für lokale Bauvorhaben noch eine spezielle



Luftbildauswertung auf Kampfmittel zu empfehlen, mit der dann das auf das jeweilige Bauvorhaben bezogene Kampfmittel-Gefährdungspotential im Detail geklärt werden kann.

Diese Mitteilung kann nicht als Garantie für die Kampfmittelfreiheit der in den Anlagen nicht kreuz- oder schrägschraffierten Bereiche des Untersuchungsgebietes gewertet werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

K. Hinkelbein

Anlage A: Untersuchungsgebiet (schwarz umrandet) und Blattschnitt der Karten-Anlagen 1 bis 6.

Anlagen 1 bis 6: Untersuchungsgebiet und Ergebnisse der Luftbildauswertung.

Übersichts-Luftbildauswertung in Bezug auf Kampfmittelbelastung für die Gemarkung Tett nang

17.10.2018

Anlage A


R. HINKELBEIN
Luftbildauswertung
Uhuweg 22, 70794 Filderstadt

Telefon: (0711) 77 99 222
Telefax: (0711) 77 99 231
info@luftbildauswertung.eu




ca.-Maßstab 1 : 30 000

0 300 600 900 1200 m



Untersuchungsgebiet (fett umgrenzt) und Lage der Anlagen 1 bis 6.

Untersuchungsgebiet (fett umgrenzt) und Ergebnisse der Luftbildauswertung sowie der Sichtung weiterer Quellen.



Legende
✕ "bombardierter Bereich" **▭** Untersuchungsgebiet

Übersichts-Luftbildauswertung in Bezug auf Kampfmittelbelastung für die Gemarkung Tettang

17.10.2018

Anlage 1

R. HINKELBEIN
Luftbildauswertung
Uhuweg 22, 70794 Filderstadt

Telefon: (0711) 77 99 222
Telefax: (0711) 77 99 231
info@luftbildauswertung.eu

0 50 100 150 200 m


ca.-Maßstab 1 : 5 000

Anlage 2

Anlage 3


Untersuchungsgebiet (fett umgrenzt) und Ergebnisse der Luftbildauswertung sowie der Sichtung weiterer Quellen.

Anlage 6



Legende

-  "bombardierter Bereich"
-  "Kampfmittelverdachtsfläche"
-  Untersuchungsgebiet



Übersichts-Luftbildauswertung in Bezug auf Kampfmittelbelastung für die Gemarkung Tettang

17.10.2018

Anlage 2

R. HINKELBEIN
Luftbildauswertung
Uhuweg 22, 70794 Filderstadt


Telefon: (0711) 77 99 222
Telefax: (0711) 77 99 231
info@luftbildauswertung.eu

Anlage 4



Legende

 "bombardierter Bereich"  Untersuchungsgebiet


 N
 ca.-Maßstab 1 : 5 000

 0 50 100 150 200 m

**Übersichts-Luftbildauswertung in Bezug auf
 Kampfmittelbelastung für die Gemarkung Tettngang**

17.10.2018 Anlage 3

R. HINKELBEIN 
 Luftbildauswertung
 Uhuweg 22, 70794 Filderstadt

Telefon: (0711) 77 99 222
 Telefax: (0711) 77 99 231
 info@luftbildauswertung.eu

Untersuchungsgebiet (fett umgrenzt) und Ergebnisse der Luftbildauswertung sowie der Sichtung weiterer Quellen.




Legende

 "bombardierter Bereich"
  "Kampfmittelverdachtsfläche"


 N
 ca.-Maßstab 1 : 5 000


**Übersichts-Luftbildauswertung in Bezug auf
Kampfmittelbelastung für die Gemarkung Tettwang**


17.10.2018	Anlage 4
R. HINKELBEIN Luftbildauswertung Uhuweg 22, 70794 Filderstadt	Telefon: (0711) 77 99 222 Telefax: (0711) 77 99 231 info@luftbildauswertung.eu



Untersuchungsgebiet (fett umgrenzt) und Ergebnisse der Luftbildauswertung sowie der Sichtung weiterer Quellen.

Legende

 "bombardierter Bereich"  Untersuchungsgebiet


 ca.-Maßstab 1 : 5 000


**Übersichts-Luftbildauswertung in Bezug auf
Kampfmittelbelastung für die Gemarkung Tettang**

17.10.2018	Anlage 5
R. HINKELBEIN Luftbildauswertung Uhuweg 22, 70794 Filderstadt	Telefon: (0711) 77 99 222 Telefax: (0711) 77 99 231 info@luftbildauswertung.eu



Ausschnitt des Untersuchungsgebiets und Ergebnisse der Luftbildauswertung sowie der Sichtung weiterer Quellen.



ca.-Maßstab 1 : 2 500



Legende


 "bombardierter Bereich"

Übersichts-Luftbildauswertung in Bezug auf
Kampfmittelbelastung für die
Gemarkung Tettnang

17.10.2018

Anlage 6

R. HINKELBEIN
Luftbildauswertung
Uhuweg 22, 70794 Filderstadt

Telefon: (0711) 77 99 222
Telefax: (0711) 77 99 231
info@luftbildauswertung.eu